


Конструктивные исполнения гильз ГЗ.16

| Обозначение при заказе | Ry, МПа | M, мм | M1, мм | D, мм | d, мм | D1, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | L, мм |
|------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|------------|-------|--------|--------|---|
| ГЗ.16.1.1.L | 16 | M20×1,5 | M20×1,5 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| ГЗ.16.1.2.L | | | M27×2 | 12 | 9 | 30 | 36 | 25 | 16 | |
| ГЗ.16.1.3.L | | | G1/2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
| ГЗ.16.1.4.L | | | R1/2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
| ГЗ.16.1.5.L | | | M33×2 | 12 | 9 | 41 | 41 | 20 | 16 | |
| ГЗ.16.1.6.L | | | G3/4 | 12 | 9 | 30 | 36 | 25 | 16 | |
| ГЗ.16.1.7.L | | | M16×1,5 | 12 | 9 | По запросу | | | | |
| ГЗ.16.2.1.L | 16 | M27×2 | M20×1,5 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
| ГЗ.16.2.2.L | | | M27×2 | 12 | 9 | 38 | 36 | 25 | 22 | |
| ГЗ.16.2.3.L | | | G1/2 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
| ГЗ.16.2.4.L | | | R1/2 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
| ГЗ.16.2.5.L | | | M33×2 | 12 | 9 | По запросу | | | | |
| ГЗ.16.2.6.L | | | G3/4 | 12 | 9 | | | | | |
| ГЗ.16.2.7.L | | | M16×1,5 | 12 | 9 | | | | | |
| ГЗ.16.3.1.L | 16 | G1/2 | M20×1,5 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
| ГЗ.16.3.2.L | | | M27×2 | 12 | 9 | 30 | 36 | 25 | 16 | |
| ГЗ.16.3.3.L | | | G1/2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
| ГЗ.16.3.4.L | | | R1/2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
| ГЗ.16.3.5.L | | | M33×2 | 12 | 9 | По запросу | | | | |
| ГЗ.16.3.6.L | | | G3/4 | 12 | 9 | | | | | |
| ГЗ.16.3.7.L | | | M16×1,5 | 12 | 9 | | | | | |
| ГЗ.16.4.1.L | 16 | R1/2 | M20×1,5 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
| ГЗ.16.4.2.L | | | M27×2 | 12 | 9 | 30 | 36 | 25 | 16 | |
| ГЗ.16.4.3.L | | | G1/2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
| ГЗ.16.4.4.L | | | R1/2 | 12 | 9 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
| ГЗ.16.4.5.L | | | M33×2 | 12 | 9 | По запросу | | | | |
| ГЗ.16.4.6.L | | | G3/4 | 12 | 9 | | | | | |
| ГЗ.16.4.7.L | | | M16×1,5 | 12 | 9 | | | | | |
| ГЗ.16.5.1.L | 16 | M33×2 | M20×1,5 | 12 | 9 | 41 | 41 | 20 | 16 | |
| ГЗ.16.5.2.L | | | M27×2 | 12 | 9 | 41 | 41 | 20 | 16 | |
| ГЗ.16.5.3.L | | | G1/2 | 12 | 9 | По запросу | | | | |
| ГЗ.16.5.4.L | | | R1/2 | 12 | 9 | | | | | |
| ГЗ.16.5.5.L | | | M33×2 | 12 | 9 | | | | | |
| ГЗ.16.5.6.L | | | G3/4 | 12 | 9 | | | | | |
| ГЗ.16.5.7.L | | | M16×1,5 | 12 | 9 | | | | | |
| ГЗ.16.6.1.L | 16 | G3/4 | M20×1,5 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
| ГЗ.16.6.2.L | | | M27×2 | 12 | 9 | По запросу | | | | |
| ГЗ.16.6.3.L | | | G1/2 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
| ГЗ.16.6.4.L | | | R1/2 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
| ГЗ.16.6.5.L | | | M33×2 | 12 | 9 | По запросу | | | | |
| ГЗ.16.6.6.L | | | G3/4 | 12 | 9 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
| ГЗ.16.6.7.L | | | M16×1,5 | 12 | 9 | По запросу | | | | |
| ГЗ.16.7.1.L | 16 | M16×1,5 | M20×1,5 | 12 | 9 | По запросу | | | | |
| ГЗ.16.7.2.L | | | M27×2 | 12 | 9 | | | | | |
| ГЗ.16.7.3.L | | | G1/2 | 12 | 9 | | | | | |
| ГЗ.16.7.4.L | | | R1/2 | 12 | 9 | | | | | |
| ГЗ.16.7.5.L | | | M33×2 | 12 | 9 | | | | | |
| ГЗ.16.7.6.L | | | G3/4 | 12 | 9 | | | | | |
| ГЗ.16.7.7.L | | | M16×1,5 | 12 | 9 | | | | | |

Конструктивные исполнения гильз ГЗ.25

| Обозначение при заказе | Р _у , МПа | М, мм | М1, мм | D, мм | d, мм | D1, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | L, мм |
|------------------------|----------------------|---------|---------|-------|-------|------------|-------|--------|--------|-------|
| ГЗ.25.1.1.L | 25 | M20×1,5 | M20×1,5 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
| ГЗ.25.1.2.L | | | M27×2 | 16 | 12 | 38 | 36 | 25 | 16 | |
| ГЗ.25.1.3.L | | | G1/2 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
| ГЗ.25.1.4.L | | | R1/2 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
| ГЗ.25.1.5.L | | | M33×2 | 16 | 12 | По запросу | | | | |
| ГЗ.25.1.6.L | | | G3/4 | 16 | 12 | | | | | |
| ГЗ.25.1.7.L | | | M16×1,5 | 16 | 12 | | | | | |
| ГЗ.25.2.1.L | 25 | M27×2 | M20×1,5 | 16 | 12 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
| ГЗ.25.2.2.L | | | M27×2 | 16 | 12 | 38 | 36 | 25 | 22 | |
| ГЗ.25.2.3.L | | | G1/2 | 16 | 12 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
| ГЗ.25.2.4.L | | | R1/2 | 16 | 12 | 28 | 32 | 20 | 22 | |
| ГЗ.25.2.5.L | | | M33×2 | 16 | 12 | По запросу | | | | |
| ГЗ.25.2.6.L | | | G3/4 | 16 | 12 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
| ГЗ.25.2.7.L | | | M16×1,5 | 16 | 12 | По запросу | | | | |
| ГЗ.25.3.1.L | 25 | G1/2 | M20×1,5 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
| ГЗ.25.3.2.L | | | M27×2 | 16 | 12 | 38 | 36 | 25 | 16 | |
| ГЗ.25.3.3.L | | | G1/2 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
| ГЗ.25.3.4.L | | | R1/2 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
| ГЗ.25.3.5.L | | | M33×2 | 16 | 12 | По запросу | | | | |
| ГЗ.25.3.6.L | | | G3/4 | 16 | 12 | | | | | |
| ГЗ.25.3.7.L | | | M16×1,5 | 16 | 12 | | | | | |
| ГЗ.25.4.1.L | 25 | R1/2 | M20×1,5 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
| ГЗ.25.4.2.L | | | M27×2 | 16 | 12 | 30 | 36 | 25 | 16 | |
| ГЗ.25.4.3.L | | | G1/2 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
| ГЗ.25.4.4.L | | | R1/2 | 16 | 12 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
| ГЗ.25.4.5.L | | | M33×2 | 16 | 12 | По запросу | | | | |
| ГЗ.25.4.6.L | | | G3/4 | 16 | 12 | | | | | |
| ГЗ.25.4.7.L | | | M16×1,5 | 16 | 12 | | | | | |
| ГЗ.25.5.1.L | 25 | M33×2 | M20×1,5 | 16 | 12 | 43 | 41 | 24 | 28 | |
| ГЗ.25.5.2.L | | | M27×2 | 16 | 12 | По запросу | | | | |
| ГЗ.25.5.3.L | | | G1/2 | 16 | 12 | 43 | 41 | 24 | 28 | |
| ГЗ.25.5.4.L | | | R1/2 | 16 | 12 | По запросу | | | | |
| ГЗ.25.5.5.L | | | M33×2 | 16 | 12 | 43 | 41 | 24 | 28 | |
| ГЗ.25.5.6.L | | | G3/4 | 16 | 12 | По запросу | | | | |
| ГЗ.25.5.7.L | | | M16×1,5 | 16 | 12 | | | | | |
| ГЗ.25.6.1.L | 25 | G3/4 | M20×1,5 | 16 | 12 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
| ГЗ.25.6.2.L | | | M27×2 | 16 | 12 | По запросу | | | | |
| ГЗ.25.6.3.L | | | G1/2 | 16 | 12 | 38 | 32 | 20 | 22 | |
| ГЗ.25.6.4.L | | | R1/2 | 16 | 12 | По запросу | | | | |
| ГЗ.25.6.5.L | | | M33×2 | 16 | 12 | | | | | |
| ГЗ.25.6.6.L | | | G3/4 | 16 | 12 | | | | | |
| ГЗ.25.6.7.L | | | M16×1,5 | 16 | 12 | | | | | |

60, 80,
100, 120,
160, 180,
200, 250,
320, 400,
500, 630,
800,
1000,
1250,
1600,
2000



| Условия применения преобразователей с защитной гильзой из | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|
| Модель | Условное давление P_u , МПа | Погружаемая часть L, мм | Максимальная скорость потока, м/с | |
| | | | пар | вода |
| ГЗ.25.XXL | 25 | 60, 80, 100, 120 | 40 | 4 |
| | | 160 | 30 | 3 |
| | | 200, 250, 320 | 25 | 2,5 |
| | | 400, 500, 630, 800, 1000 | 5 | 0,5 |
| | | 1250, 1600, 2000 | 2 | 0,2 |
| ГЗ.16.XXL | 16 | 60, 80, 100, 120 | 25 | 2,5 |
| | | 160, 200, 250, 320 | 15 | 1,5 |
| | | 400, 500, 630, 800, 1000 | 3 | 0,3 |
| | | 1250, 1600, 2000 | 1 | 0,1 |
| <i>Примечание - при температуре рабочей среды выше 400 °С значение предельной скорости потока снижается в 1.5 раза.</i> | | | | |