

ИТП-14

Измеритель аналоговых сигналов универсальный Руководство по эксплуатации

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием измерителя аналоговых сигналов универсального ИТП-14 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор»).

Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.43-003-46526536-2017.

Прибор изготавливается в нескольких исполнениях, отличающихся друг от друга конструктивным исполнением и цветом индикации. Информация о вариантах исполнения зашифрована в полном условном обозначении прибора:

ИТП-14. XX.XX.K

Пример обозначения прибора при заказе: ИТП-14.КР.Щ9.К*
При этом изготовлению и поставке подлежит измеритель аналоговых сигналов универсальный с красным цветом индикации в корпусе щитового крепления Щ9.

| |
|--|
| Цвет индикации прибора: КР - красный; ЗЛ - зеленый. |
| Конструктивное исполнение: Щ9 - щитовое крепление Щ9; Н3 - крепление на стену, трубу, DIN-рейку 35 мм |
| Тип выхода: К - Транзисторный ключ. |

* в настоящее время приборы выпускаются только в щитовом исполнении Щ9

1 Назначение прибора

Прибор предназначен для измерения и индикации физической величины, преобразованной в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения.

Прибор позволяет осуществлять следующие функции:

- измерение и отображение значения измеряемой физической величины на цифровой индикаторе;
- сигнализация о нахождении измеряемой физической величины в критической зоне;
- регулирование измеряемой физической величины по on/off закону с помощью дискретного выхода на основе транзисторного ключа;
- индикация обрыва или короткого замыкания в линии связи "прибор-датчик".

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

Таблица 2.1 - Технические характеристики прибора

| Наименование | Значение | |
|--|---|--|
| Характеристики входных сигналов | | |
| Количество каналов | 1 | |
| Входное сопротивление при измерении тока, не более, Ом | 120 | |
| Входное сопротивление при измерении напряжения, не менее, кОм | 250 | |
| Время опроса входа, не более | 0,3 сек | |
| Метрологические характеристики | | |
| Пределы основной приведенной погрешности, % | ±0,25 | |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды | не более 0,2 предела основной погрешности измерения на каждые 10 °С | |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной воздействием микросекундных помех, не более наносекундных помех, не более | 0,15 % 0,6 % | |
| Типы измеряемых сигналов по ГОСТ 26.011-80 | | |
| Обозначение на индикаторе | Условное обозначение датчика | Диапазон измерений, % |
| 0-5 | 0...5 мА | 0...100 |
| 0-20 | 0...20 мА | 0...100 |
| 4-20 | 4...20 мА | 0...100 |
| 0-10 | 0...10 В | 0...100 |
| 2-10 | 2...10 В | 0...100 |
| Характеристики выходных сигналов | | |
| «Транзисторный ключ n-p-n»: | | |
| - максимальный постоянный ток нагрузки | | 200 мА |
| - максимальное напряжение постоянного тока | | 42 В |
| Характеристики питания прибора | | |
| Напряжение питания | | 10...30 В постоянного тока (номинал. напряжение 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более | | 1 Вт |
| Характеристики конструкции | | |
| Габаритные размеры прибора: | | |
| - настенный Н3 (без кронштейна и гермовводов) | | 70×50×28 мм |
| - щитовой Щ9 | | 26×48×65 мм |
| Масса прибора в упаковке, не более | | 0,1 кг |
| Характеристики надежности | | |
| Степень защиты корпуса: | | |
| - настенный Н3 | | IP65 |
| - щитовой Щ9 (со стороны лицевой панели) | | IP65 |
| - щитовой Щ9 (со стороны клемм) | | IP20 |
| Средняя наработка на отказ | | 100000 ч |
| Средний срок службы | | 12 лет |
| Условия эксплуатации | | |
| Диапазон рабочих температур | | минус 40...+60 °С |
| Относительная влажность воздуха при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги | | до 80 % |
| Атмосферное давление | | 84...106,7 кПа |
| Окружающая среда | | закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов |
| Устойчивость к механическим воздействиям | | группа N2 по ГОСТ Р 52931-2008 |
| Устойчивость к электромагнитным воздействиям | | по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 класс А с критерием качества функционирования А |
| Уровень излучения радиопомех (помехоэмиссия) | | по ГОСТ 30804.6.3-2013 |

3 Конструкция прибора

Конструктивно прибор выполнен в двух вариантах:

В пластмассовом корпусе Щ9, предназначенном для щитового крепления в круглое отверстие диаметром 22,5 мм.

В пластмассовом корпусе Н3, предназначенном для настенного крепления, крепления на DIN-рейку или трубу.




Рисунок 3.1




Рисунок 3.2

На лицевой панели расположен четырехразрядный семисегментный цифровой индикатор, предназначенный для отображения значений измеряемой величины, сигнала об аварии и функциональных параметров прибора; высота символа индикатора 15 мм.

4 Монтаж

Установка приборов настенного исполнения




Рисунок 4.1

Монтаж прибора в щит



Рисунок 4.2

- 1) При необходимости смонтировать кронштейн (7) на DIN-рейку или трубу хомутами (8) шириной 6 мм;
- 2) Снять декоративные крышки (1) по стрелкам 1;
- 3) Снять переднюю панель корпуса (2) по стрелке 2, отвинтив четыре винта М3х16 (3);
- 4) Установите гермовводы через уплотнительное кольцо (5) из комплекта поставки, не затягивая гайки (6). Если подключение производится только с одной стороны, один из гермовводов заменить заглушкой из комплекта поставки;
- 5) Выполнить внешние подключения по схемам рисунков 5.1 - 5.3, затянуть гайки гермовводов;
- 6) Установить панель (2) обратно и закрепить винтами (3);
- 7) Закрепить прибор на кронштейне (7) с помощью двух винтов М3 х 14 (4), либо прикрепить прибор саморезами Ø2.9х19 к стене через отверстия для винтов (4);
- 8) Надеть крышки (1) до щелчка.

- 1) Подготовить в щите круглое отверстие диаметром 22,5 мм;
- 2) Надеть на тыльную сторону передней панели прибора уплотнительную прокладку из комплекта поставки;
- 3) Цилиндрическую часть прибора разместить в отверстие щита;
- 4) Обеспечить доступ к цилиндрической части прибора за щитом;
- 5) Надеть на цилиндрическую часть прибора гайку из комплекта; Закрыть гайку.

5 Подключение

5.1 Подготовка к работе

Подключить прибор к источнику питания. **ВНИМАНИЕ!** Подключение прибора следует производить к источнику постоянного тока +24 В, не связанному непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель питания, обеспечивающий отключение прибора от сети, и плавкие предохранители на ток 0,5 А.

Подать питание, выставить коды типа датчика и режимы работы ЛУ, а также необходимые уставки регулирования, затем снять питание.




Рисунок 5.1 - Схема подключения к источнику питания

5.2 Подключение входных сигналов

Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям и выходам прибора.




Рисунок 5.2 – Схема подключения источника сигнала тока




Рисунок 5.3 – Схема подключения источника сигнала напряжения

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабельные наконечники из комплекта поставки, либо кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и облудить. Для качественного зажима провод должен иметь длину лужения не менее 10 мм (см. рисунок 5.4). Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм².




Рисунок 5.4

При прокладке кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.

ВНИМАНИЕ! Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к заземленному контакту в щите управления.

5.3 Подключение выходного устройства

Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам или регистраторам и выходам прибора.

ВНИМАНИЕ! Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик» перед подключением к клеммнику прибора, их жилы следует на 1...2 сек соединить с винтом заземления щита.

Диод VD1 необходимо располагать максимально близко к выводам обмотки реле. Параметры диода выбирают, соблюдая правила:

- обратное напряжение диода должно быть не менее $U_p - 1,3$;
- прямой ток диода должен быть не менее тока катушки реле $P1 - 1,3$.




Рисунок 5.5 - Схема подключения выходного устройства

5.4 Режим Работа

После подачи напряжения питания прибор переходит в режим РАБОТА. При исправности датчика и линии связи на цифровом индикаторе отобразится текущее значение измеряемой величины. Если показания прибора не соответствуют реальному значению измеряемой величины, необходимо проверить исправность датчика и целостность линии связи, а также правильность их подключения или настройки параметров масштабирования (di.Lo и di.Hi).

ВНИМАНИЕ! При проверке исправности датчика и линии связи необходимо отключить прибор от сети питания. Во избежание выхода прибора из строя при «прозвонке» связей необходимо использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В, при более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.

6 Меры безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

7 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в шесть месяцев и состоит в проверке крепления прибора, винтовых соединений, а также удалении пыли и грязи с клеммника прибора.

8 Основное меню

Кнопки управления:

- удерживать 3 сек - вход в режим «Конфигурирование»;
- - запись значений в память прибора;
- и - выбор программируемого параметра и изменение его значения.

При удержании кнопки скорость изменения возрастает.

Таблица 8.1 - Перечень параметров основного меню

| Параметр | Определение | Допустимые значения | Заводские установки |
|-------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>SPLo</i> | Нижняя граница задания уставки | -999... 9999 | 0 |
| <i>SPHi</i> | Верхняя граница задания уставки | -999... 9999 | 30 |

| Параметр | Определение | Допустимые значения | Заводские установки |
|--------------|---|--------------------------|---------------------|
| <i>LnT</i> | Тип логики работы компаратора: отключена/нагреватель/охладитель/U-логика/П-логика (см. рисунок 8.1) | oFF/HEAT/Cool/U/П | U |
| <i>LnT</i> | Тип входного сигнала | см. таблицу 2.1 | 0-10 |
| <i>td</i> | Время фильтрации | 0...10 | 0 |
| <i>out.E</i> | Состояние ВУ при неисправности датчика | on/oFF | oFF |
| <i>dc.Lo</i> | Нижний предел измерения | -999... 9999 | 0 |
| <i>dc.Hi</i> | Верхний предел измерения | -999... 9999 | 100 |
| <i>SPrt</i> | Функция квадратного корня | on/off | off |
| <i>dc.P</i> | Положение десятичной точки | --- / ---. / ---. / ---. | --- |
| <i>dFnc</i> | Функция мигания индикатора при включенном ВУ | on/oFF | off |




Рисунок 8.1 – Типы логики работы прибора

Примечание - Для защиты от частых срабатываний ВУ, вызванных кратковременными колебаниями измеряемой величины, прибор имеет гистерезис вкл/выкл ВУ, равный: $0,05 \cdot (SPHi - SPLo)$.

9 Сервисное меню

Кнопки управления:

- + удерживать 3 сек – вход в сервисное меню.
- - запись значений в память прибора;
- и - выбор параметра.

Таблица 9.1 - Перечень параметров сервисного меню

| Обозначение | Название |
|-------------|---|
| <i>rES</i> | Сброс в заводские установки: 0 - Текущее состояние 1 - Сброс после применения |
| <i>PLbr</i> | Калибровка (методика предоставляется по требованию) |
| <i>SoFt</i> | Версия ПО |

10 Возможные неисправности и способы их устранения

| Проявление | Возможная причина | Способ устранения |
|--------------|--|--|
| <i>Er.1</i> | Ошибки измерения | Проверить код датчика Проверить подключение датчика к прибору Проверить исправность датчика Отправить на ремонт в сервисный центр |
| <i>LLL</i> | Значение входной величины ниже допустимого предела | Проверить уровень входного сигнала Проверить код датчика |
| <i>HHH</i> | Значение входной величины выше допустимого предела | |
| <i>l---l</i> | Обрыв датчика 4...20 мА и 2...10 В | Проверить линии связи |

11 Маркировка прибора

На корпус прибора и прикрепленных к нему табличках наносятся:

- наименование прибора и товарный знак;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
- знак утверждения типа средств измерений;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска.

На потребительскую тару наносятся:

- наименование прибора и товарный знак;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска.