

TPM101




ПИД-регулятор

Краткая инструкция по эксплуатации
(подробности см. «Руководство по эксплуатации»)

Комплектность

Прибор TPM101	- 1 шт.
Комплект крепежных элементов	- 1 шт.
Паспорт	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
Краткая инструкция по эксплуатации	- 1 шт.
Гарантийный талон	- 1 шт.

Габаритные и присоединительные размеры



Меры безопасности

- Будьте особенно внимательны при подсоединении к сети клеммника прибора! При неправильном подключении прибор может выйти из строя.
- В приборе используется опасное для жизни напряжение. При установке прибора на объекте, а также при устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить прибор и подключаемые к нему устройства от сети.
- Не допускается попадание влаги на выходные контакты клеммника и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
- Подключение, настройка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими руководство по эксплуатации.
- При выполнении монтажных работ применяйте только стандартный инструмент.
- По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителям» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем».

ВНИМАНИЕ! В связи с наличием на клеммнике опасного для жизни напряжения, приборы должны устанавливаться в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам.

Технические характеристики

Напряжение питания	90... 245 В переменного тока
Частота напряжения питания	47... 63 Гц
Потребляемая мощность	6 ВА

Универсальный вход 1

Типы входных датчиков и сигналов (см. таблицу 1 на обороте):	
- термопреобразователи сопротивления	TCM50, TCM100, TCP50, TCP100
- термопары	TXK(L), TXA(K), TJX(J), THH(N), TPP(S), TPP(R), TPP(B), TMK(T), TBP(A-1), TBP(A-2), TBP(A-3)
- сигналы постоянного тока	4... 20 мА, 0... 20 мА, 0... 5 мА
- сигналы постоянного напряжения	-50... 50 мВ, 0... 1 В

Входное сопротивление при подключении источника сигнала:	
- тока (с внешним резистором)	100 Ом ± 0,1 %
- напряжения	не менее 100 кОм

Класс точности прибора	0,5
Время измерения	1 с

Дополнительный вход 2

Сопротивление внешнего ключа:	
- в состоянии «замкнуто»	0... 1 кОм
- в состоянии «разомкнуто»	более 100 кОм

Выходные устройства

Количество выходов	2
--------------------	---

Ток нагрузки ключевого выходного устройства:	
--	--

- электромагнитное реле	1 А (ПИД-регулирование)
-	8 А (сигнализация) при 220 В, $\cos \varphi \geq 0,4$

- транзисторная оптопара	200 мА 40 В постоянного тока
--------------------------	------------------------------

- симисторная оптопара	50 мА при 300 В (постоянно открытый симистор) или 0,5 А (симистор включается с частотой не более 50 Гц и длительностью импульса не более 5 мс)
------------------------	--

Выход для управления внешним твердотельным реле:	
--	--

- напряжение	4...6 В
--------------	---------

- ток нагрузки, не более	100 мА
--------------------------	--------

Аналоговый выход:	
-------------------	--

- выходной сигнал ЦАП	4... 20 мА постоянного тока
-----------------------	-----------------------------

- напряжение питания	10... 30 В постоянного тока
----------------------	-----------------------------

- сопротивление нагрузки	0... 1000 Ом
--------------------------	--------------

Интерфейс связи	RS-485
-----------------	--------

Скорость передачи	2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с
-------------------	---

Тип кабеля	экранированная витая пара
------------	---------------------------

Корпус	
--------	--

Габаритные размеры	48x48x102 мм (без элементов крепления)
--------------------	--

Масса, не более	0,5 кг
-----------------	--------

Степень защиты корпуса со стороны передней панели	IP54
---	------


Условия эксплуатации	
----------------------	--

Температура окружающего воздуха	+1... +50 °C
---------------------------------	--------------

Относительная влажность воздуха	30... 80 % при t=35 °C без конденсации влаги
---------------------------------	--

Атмосферное давление	86... 106,7 кПа
----------------------	-----------------

Схема подключения



Особенности подключения входов и выходов см. «Руководство по эксплуатации»

- Подсоединение связей производите, сначала подключив датчик к линии, а затем линию к клеммнику прибора.
- Линии связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать.
- Запрещается объединять «землю» прибора с заземлением оборудования.
- Не допускается прокладка линии связи «датчик–прибор» в одной трубе с силовыми проводами, создающими высокочастотные или импульсные помехи.
- При подключении термопротивлений провода должны быть равной длины и сечения.
- Подключение термопары к прибору производите с помощью компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же материалов, что и термопары (или с аналогичными термоэлектрическими характеристиками в диапазоне температур 0... 100 °C).
- При соединении компенсационных проводов с термопарой и прибором соблюдайте полярность.
- Рабочий спай термопары должен быть электрически изолирован от заземленного оборудования.

Лицевая панель прибора с элементами управления и индикации

Верхний цифровой индикатор красного цвета
в режиме «РАБОТА

Схема программирования прибора

